加茂地区にかかわる地域振興策要望一覧まとめ

資料1-2




凡　例
避難場所
公民館
危険斜面、危険渓流
公園等
国道33号
町道（幹線道路）
町道（その他）
バス(加茂・荷稲線)
バス(本村線)
3-45 出水が多くなった
3-80 斜面の不安解消
3-41 暗渠水路がつまる
1-16 国道下の暗渠が小さい
3-76 青線水路の改修
3-23 大雨時に田が冠水
（谷からの水により）
3-19 舗装修繕
2-5 急傾事業
3-18 カーブの視距が悪い
3-24 幹線道路の拡幅
3-26 外側線の設置
3-79 谷からの出水が激しい
3-43 消火栓の設置
1-11 用水路の改修
3-83 聖神社裏の大きな岩
1-10 浚渫
1-24 田の浸水
3-11 防火水槽もしくは消火栓
3-22 防草対策
1-9 横山川の整備（浚渫・草刈）
3-16 側溝の設置
3-13 幹線道路の拡幅
3-68 既設公民館整備
3-77 急傾斜対策
3-67 長竹公民館建て替え
1-23 上水道の整備
2-4 裏山の急傾斜対策
3-1 町道長竹1号線拡幅
1-7 水路の廃止
3-10 青線水路の整備
3-8 路側の崩れ
3-4 拡幅
3-5 橋の修繕
3-3 幹線道路の拡幅
1-6 擁の改修
1-4 護岸整備
1-5 洗堀対策
ぐるぐるバス（加茂・荷稲線）
1-2 国道橋下の河川断面が小さい
3-9 路面排水で砂利が流れる
3-6 舗装+側溝設置
1-3 護岸整備
4-1 道の駅の整備
1-22 霧生関に歩道トンネル
その他　要望
1-1 長竹川支流の改修
1-8 上流からの土砂対策(長竹川の防水対策)
1-21 西バイパスの延伸
3-64 本村から荷稲へ抜ける道路の整備
3-73 公営住宅の整備
3-83 加茂温泉の活用
4-2 図書館の整備
流域全体を視野に入れた長竹川の防水対策
国道33号の交通安全対策
施設の整備に係る予定地周辺における上水道整備