

佐川町内通学路の対策箇所一覧表（平成30年度）

番号	校 区	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	対応状況（事業主体）	事業主体
1	佐 川 小	井セキ四国佐川整備センター付近高架下	見通しが悪く暗くて危険	児童への交通安全指導の徹底・街路灯の設置 （町道三野1号線）	・交通安全指導の徹底と、31年度以降に設置する方向で検討する	道路管理者（町）
2	佐 川 小	清和病院前の道路	両側に建物があり車をよけにくい	児童への交通安全指導の徹底・注意喚起の路面標示 （町道虎杖野桂線）	・交通安全指導の徹底と、31年度以降に注意喚起の看板を設置する	道路管理者（町）
3	佐 川 小	若草保育園前の道路	外灯が少なく切れているため暗い。また、歩道が無く速度超過の車が通過し危険	児童への交通安全指導の徹底・街路灯の設置 （県道長者佐川線）	・交通安全指導の徹底と、学校や自治会長に確認し、31年度以降設置する方向で検討する	道路管理者（町）
4	佐 川 小	サンシャイン前ポケット（店名）前側溝	柵と電柱の間に隙間があり危険、段差になっている	道路修繕工事 （町道肥代ノ坂線）	・30年度に転落防止柵を設置する	道路管理者（町）
5	佐 川 小	湖月飯店（店名）東よりの県道沿い側溝	安全柱は、設置しているが白線、グリーンラインと側溝の間が狭く側溝も深く危険	側溝蓋あるいは、ガードレール等の転落防止柵の設置 （県道長者佐川線）	・31年度に対応策を検討する	道路管理者（県）
6	佐 川 小	JR春日踏切付近の県道沿い側溝	グレーティングは、設置しているが、段差と隙間があり側溝も深く危険	側溝蓋等で段差と隙間を改修 （国道4 9 4号）	・30年度に安全対策を実施する	道路管理者（県）
7	斗賀野小	斗賀野小学校前から、たんぼ公園前の道路	幅員が狭く、大型車の往来や交通量も多く通行車のスピードも早くて危険	スクールゾーン等（カラー舗装）の路面表示及び歩道整備・安全パトロールの強化 （国道4 9 4号）	・30年度以降にカラー舗装や路面標示等対応策を検討する ・パトロールの強化を実施	道路管理者（県） 高知県警・公安委員会
8	斗賀野小	花の木地区から、襟野々駅までの道路	道路に立木や草木が生い茂り、歩道がない場所もあり危険	定期的な維持管理・安全パトロールの強化 （町道花ノ木1号線）	・引き続き立木の伐採や草刈りを実施し、JRにも要望する ・パトロールの強化を実施	道路管理者（町） 高知県警・公安委員会
9	斗賀野小	斗賀野小学校の横断歩道	交通量も多く、横断時に点滅信号等がなく危険	注意喚起の路面標示及び安全パトロールの強化・点滅信号設置 （国道4 9 4号）	・30年度以降、路面標示（注意喚起）の設置を検討する ・パトロールの強化を実施 ・横断旗を設置し対応中	道路管理者（県） 高知県警・公安委員会
10	斗賀野小	岩井口、塚谷、たんぼ公園前、学校前、花ノ木、襟野々付近の道路	通行車のスピードが早く危険	安全パトロールの強化・児童への交通安全指導の徹底 （斗賀野小学校管内の国道、県道、町道）	・引き続き、パトロールの強化を実施し、交通安全教室を開催する	高知県警・公安委員会
11	斗賀野小	畜産試験場から、角口周辺・襟野々駅周辺・遊学館周辺	街灯がなく、冬季は特に暗く危険	児童への交通安全指導の徹底・街路灯の設置 （国道4 9 4号・県道土佐佐川線・町道斗賀野西山線・花ノ木1号線・襟野々1号線）	・交通安全教室の開催と、30年度以降に設置場所を自治会長及びPTAと協議し、設置場所を協議する	道路管理者（町）
12	斗賀野小	斗賀野駐在前の三叉路	見通しが悪く暗くて危険	児童への交通安全指導の徹底・交差点部のカラー舗装・看板設置 （国道4 9 4号）	・31年度以降にカラー舗装等の対応策を検討する	道路管理者（県）
13	斗賀野小	芝ノ防地区の床版橋	橋に転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 （町道芝ノ坊1号線沿い）	・町管理の橋梁については、30年度以降、転落防止柵を設置する	道路管理者（町）
14	斗賀野小	東門につながる町道沿い	転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 （町道学校裏線沿い）	・31年度以降、転落防止柵を設置する	道路管理者（町）
15	斗賀野小	入寺山踏切から南への町道沿い	ガードレールの支柱間に転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 （町道入寺山1号線沿い）	・現地を確認し、30年度以降に対応策を検討する	道路管理者（町）
16	黒 岩 小	城山グラウンド前の町道路側擁壁	路側擁壁に亀裂が入り段差が出来ていて危険	路側擁壁補修 （町道寺野1号線）	・30年度以降、修繕工事を実施する	道路管理者（町）
17	黒 岩 小	黒岩中学校前の鮮魚店付近	交通量が多く、通行車のスピードも早く危険	看板設置 （県道3 0 0号線）	・31年度にPTA補助金で対応を協議（看板設置）	教育委員会
18	黒 岩 小	上黒原地区の県道	落石が多く危険	計画的な維持管理の実施・特に危険な箇所について防護ネット等の設置 （県道3 0 0号線）	・31年度に、対応策を検討する	道路管理者（県）
19	黒 岩 小	黒岩中から平野までの県道	県道沿いに自生する立木が歩道に垂れ下がりがり危険	計画的な維持管理の実施 （県道3 0 0号線）	・現地確認し、定期的に伐採する	道路管理者（県）
20	黒 岩 小	中野（大井橋）から二ツ野までの県道	山側からの落石があり危険	県道の山留擁壁、落石防護ネットの設置 （県道庄田伊野線）	・・31年度に、対応策を検討する	道路管理者（県）

21	佐 川 中	清和病院前の道路	両側に建物があり車をよけにくい	児童への交通安全指導の徹底・注意喚起の路面標示 (町道虎杖野桂線)	・交通安全指導の徹底と31年度に注意喚起の看板等を設置する	道路管理者 (町)
22	佐 川 中	畜産試験場から、角口周辺・襟野々駅周辺・遊学館周辺	街灯がなく、冬季は特に暗く危険	児童への交通安全指導の徹底・街路灯の設置 (国道494号・県道土佐佐川線・町道斗賀野西山線・花ノ木1号線・襟野々1号線)	・交通安全指導の徹底と、30年度以降に設置場所を自治会長及びPTAと協議し、設置場所を協議する	道路管理者 (町)
23	佐 川 中	県道土佐佐川線沿い古用地児童遊園横	児童遊園の立木、雑草があり、見通しが悪く危険	児童遊園の立木、雑草を伐採 (県道土佐佐川線沿いの古用地児童遊園)	・現地を確認し、30年度に伐採する	児童遊園管理者 (町)
24	佐 川 中	国道33号線から、サンブラ佐川店入口の小池橋	歩行者、自転車専用の橋がなく危険	歩行者、自転車専用の橋梁設置 (町道東佐川裏線：小池橋)	30年度に調査等を実施し、31年度以降に対応策を検討し事業化を図る	道路管理者 (町)
25	加茂小 加茂中	県道岩目地佐川停車場線 宇治谷川橋梁～本村東公会堂	歩道から、1～2mの高低差があり、転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 (県道岩目地佐川停車場線沿い)	・現地を確認し、31年度に設置を検討する	道路管理者 (県)
26	加茂小 加茂中	県道岩目地西佐川停車場線	朝夕の交通量が多く、道路幅員が狭く危険	県道バイパス工事の延伸 (県道岩目地西佐川停車場線沿い)	・現在施工中のバイパス工事の延伸を継続する	道路管理者 (県)
27	加茂小 加茂中	長竹川（六所橋）西の農道	一部に転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 (長竹川沿いの農道・六所橋西側)	・現地を確認し、31年度以降に設置を検討する	道路管理者 (町)
28	尾川小 尾川中	県道長者佐川線沿 尾川小中学校前	県道沿いの水路に側溝蓋がなく危険	水路への側溝蓋の設置 (県道長者佐川線沿い)	・現地を確認し、31年度以降に設置を検討する (尾川小中学校前)	道路管理者 (県)
29	尾川小 尾川中	県道長者佐川線沿 尾川小中学校前	防犯カメラの設置	県道長者佐川線沿及び尾川小中学校前への防犯カメラ設置 (県道長者佐川線沿い)	・現地を確認し、31年度以降に設置を検討する (尾川小中学校前)	高知県警