

佐川町内通学路の対策箇所一覧表（令和元年度）

番号	校 区	箇所名・場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	対応状況	事業主体
1	佐川小	キセキ四国佐川整備センター付近高架下	見通しが悪く暗くて危険	児童への交通安全指導の徹底・街路灯の設置 （町道 三野1号線）	交通安全指導を徹底する。防犯灯設置要望の箇所が人家に近く、自治会が自ら設置する事業に該当するため町としては設置しない。同地区の自治会と協議をしたが、自治会としても防犯灯を設置しない。	道路管理者（町） 危機管理（町）
2	佐川小	清和病院前の道路	両側に建物があり車をよけにくい	児童への交通安全指導の徹底及び注意喚起を標示 （町道 虎杖野桂線）	交通安全指導の徹底と、令和1年度に注意喚起等の看板を設置する。	教育委員会（町民会議）
3	佐川小	町道虎杖野柳瀬線の改良要望。町道 富士見町柳瀬線との交差点付近（柳瀬橋付近）のブロック塀	柳瀬橋交差点付近についても富士見町柳瀬線は交通量が多く、見通しも悪い。道路沿いのブロック塀が倒壊の恐れがあり危険。	道路改良及びブロック塀を撤去し、転落防止柵の設置 （町道 虎杖野柳瀬線）	道路改良については、令和2年度以降に事業化を検討する。道路改良にあわせてブロック塀の撤去を検討。	道路管理者（町）
4	佐川小	町道 松崎東元線の役場裏のJR高架下	見通しが悪く、高架下の転落防止柵が低いため、転落の恐れがあり危険	転落防止柵の改修とカーブミラーの設置及び、草刈りの実施 （町道 松崎東元線）	本年度以降、対策を検討する。	道路管理者（町）
5	佐川小	町道 三野1号線のJR三野踏切東側の町道沿いのブロック塀	見通しが悪く、道路沿いのブロック塀が倒壊の恐れがあり危険	ブロック塀を撤去し、防止柵の設置 （町道 三野1号線）	交通安全指導の徹底及び所有者に対して、ブロック塀改修補助事業の啓発を検討する。	道路管理者（町）
6	斗賀野小	国道 494号線の斗賀野小学校前から、たんぼ公園前の道路	幅員が狭く、大型車の往来や交通量も多く通行車のスピードも早く危険	安全パトロールの強化 （国道 494号）	今後も継続し、パトロールの強化を実施する。	高知県警（佐川警察署）
7	斗賀野小	国道 494号線の斗賀野小からたんぼ公園の間のブロック塀	道路沿いのブロック塀が倒壊の恐れがあり危険	ブロック塀を撤去し、防止柵の設置 （国道 494号）	交通安全指導の徹底及び所有者に対して、ブロック塀改修補助事業の啓発を検討する。	道路管理者（県・町） 高知県警（佐川警察署）
8	斗賀野小	斗賀野小学校の校門前の横断歩道	交通量も多く、横断時に点滅信号等がなく危険	注意喚起の路面標示の設置と、安全パトロールの強化 （国道 494号）	令和2年度以降、路面標示（注意喚起）の設置を検討と、継続して、パトロールの強化を実施。	道路管理者（県） 高知県警（佐川警察署）
9	斗賀野小	岩井口、塚谷、たんぼ公園前、学校前、花ノ木、襟野々付近の道路	通行車のスピードが早く危険	児童への交通安全指導の徹底と、安全パトロールの強化 （斗賀野小学校管内の国道、県道、町道）	継続して、パトロールの強化を実施し、交通安全教室を開催する。	高知県警（佐川警察署）
10	斗賀野小	畜産試験場から、角口周辺・襟野々駅周辺・遊学館周辺	街灯がなく、冬季は特に暗く危険	児童への交通安全指導の徹底と、街路灯の設置 （国道494号・県道土佐佐川線・町道斗賀野西山線・花ノ木1号線・襟野々1号線）	交通安全教室の開催と、防犯灯設置については、設置場所についてPTAからの回答により、令和1年度以降に設置する方向で検討する。	道路管理者（県・町）
11	斗賀野小	国道 494号線の斗賀野駐在前の三叉路	見通しが悪く暗くて危険	児童への交通安全指導の徹底と、交差点部のカラー舗装・看板等の設置 （国道 494号）	交通安全教室の徹底及び令和2年度以降に県（道路管理者）、警察、町（道路管理者）による現地協議にて対応策を決定する。	道路管理者（県） 高知県警（佐川警察署）
12	斗賀野小	芝ノ防地区の町道芝ノ坊1号線沿い床版橋	橋に転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 （町道 芝ノ坊1号線沿い）	令和元年度以降、転落防止柵を設置を検討する。	道路管理者（町）
13	斗賀野小	学校東門につながる町道 学校裏線沿い	転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 （町道 学校裏線沿い）	令和元年度以降、転落防止柵を設置を検討する。	道路管理者（町）
14	斗賀野小	入寺山踏切から南への町道 入寺山1号線沿い	ガードレールの支柱間に転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 （町道 入寺山1号線沿い）	令和元年度に対処策を実施する。	道路管理者（町）
15	黒岩小	城山グラウンド前の町道 寺野1号線沿いの路側擁壁	路側擁壁に亀裂が入り段差が出来ていて危険	路側擁壁及び舗装補修 （町道 寺野1号線）	令和元年度に修繕工事を実施する。	道路管理者（町）
16	黒岩小	黒岩中学校前の鮮魚店付近	交通量が多く、通行車のスピードも早く危険	児童への交通安全指導の徹底及び注意喚起を標示 （県道 300号線）	交通安全指導の徹底と、令和1年度に注意喚起等の看板を設置する。	教育委員会（町民会議）
17	黒岩小	上黒原地区の県道 300号線沿いの山側	山側からの落石があり危険	計画的な維持管理の実施・特に危険な箇所について防護ネット等の設置 （県道 300号線）	令和2年度以降に、対応策を検討する。	道路管理者（県）
18	黒岩小	中野（大井橋）からニツ野までの県道 庄田伊野線沿いの山側	山側からの落石があり危険	県道の山留擁壁、落石防護ネットの設置 （県道 庄田伊野線）	令和元年度以降に、対応策を実施対応予定。	道路管理者（県）

19	佐川中	清和病院前の道路	両側に建物があり車をよけにくい	児童への交通安全指導の徹底及び注意喚起を標示 (町道 虎杖野桂線)	交通安全指導の徹底と、令和1年度に注意喚起等の看板を設置する。	教育委員会(町民会議)
20	佐川中	畜産試験場から、角口周辺・襟野々駅周辺・遊学館周辺	街灯がなく、冬季は特に暗く危険	児童への交通安全指導の徹底と、街路灯の設置 (国道 494号・県道 土佐佐川線・町道 斗賀野西山線・花ノ木1号線・襟野々1号線)	交通安全教室の徹底及び令和2年度以降に県(道路管理者)、警察、町(道路管理者)による現地協議にて対応策を決定する。	道路管理者(県・町)
21	佐川中	古用地緑地公園から、町立地質館までの町道 池田山崎線	町道のAs舗装に段差があり、自転車通行が危険	町道舗装の改修 (町道 池田山崎線)	令和2年度以降に、対応策を検討する。	道路管理者(町)
22	佐川中	国道33号線から、サンブラ佐川店入口の町道 東佐川裏線小池橋	歩行者、自転車専用の橋がなく危険	歩行者、自転車専用の橋梁設置 (町道 東佐川裏線:小池橋)	令和元年度から、新規事業として着手する。	道路管理者(町)
23	加茂小加茂中	県道 岩目地佐川停車場線 宇治谷川橋梁~本村東公会堂	歩道から、1~2mの高低差があり、転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 (県道 岩目地佐川停車場線沿い)	令和元年度に、転落防止柵の設置予定。	道路管理者(県)
24	加茂小加茂中	県道岩目地西佐川停車場線	朝夕の交通量が多く、道路幅員が狭く危険	県道バイパス工事の延伸 (県道 岩目地西佐川停車場線の未施工区間)	現在施工中の、バイパス工事延伸を継続する。	道路管理者(県)
25	加茂小加茂中	長竹川(六所橋)西の農道	一部に転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置 (長竹川沿いの農道・六所橋西側)	令和元年度より、継続し実施予定。	道路管理者(町)
26	尾川小尾川中	県道 長者佐川線の尾川小中学校前の水路	県道沿いの水路に側溝蓋がなく危険	水路への側溝蓋等安全対策の実施 (県道 長者佐川線尾川小中学校前)	令和元年度以降に、設置を検討する。 (尾川小中学校前)	道路管理者(県)
27	尾川小尾川中	県道 長者佐川線	朝夕の交通量が多く、現道の道路幅員が狭く、補導の確保が困難であり危険	県道の現道拡幅及びバイパス工事による歩車道分離 (用水路門扉付近から尾川橋から馬木野橋付近)	令和元年度より、用地交渉を実施する。	道路管理者(県)