令和２年度通学路における合同点検箇所一覧

番号	校　　区	箇所名・場所	通学路の状況・危険の内容	対策内容（路線名）	対応状況	事業主体
1	加 茂 小	岩目地佐川停車場線の未施工区間	歩道から１～２ｍの高低差があり、転落防止柵がなく危険	転落防止柵の設置	現在、事業化を検討中	道路管理者（県）
2	尾 川 小	尾川小中学校前の県道長者佐川線・道路	朝夕の交通量が多く、現道の道路幅員が狭く、歩道の確保が困難であり危険	道幅の拡張は困難なため、通学路や交通安全の看板を設置するよう検討	注意喚起の方法について検討中	道路管理者（県） 教育委員会